

Pod rupt pe un drum național! O macara de mare tonaj a rămas blocată în structură

By Ana Maria Tomescu - 23/09/2026



Circulația pe DN12A este afectată miercuri dimineață, după ce un pod metalic din satul Ciobănuș, comuna Asău, județul Bacău, a cedat în timp ce era traversat de o macara de mare tonaj.

Incidentul s-a produs în jurul orei 02:40, pe sectorul cuprins între kilometrii 71+400 și 71+500. Podul traversează râul Trotuș și face legătura între județele Bacău și Harghita.

Macaraua a rămas prinsă în structura metalică după cedarea podului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Podul avea limită de 7,5 tone

Structura avea instituită o restricție de 7,5 tone, iar această limitare figura în documentele CESTRIN atât pentru 2025, cât și pentru 2026.

Se pare că macaraua ar fi depășit limita de tonaj. Circumstanțele exacte în care a avut loc incidentul vor fi stabilite în urma verificărilor.

Documentele tehnice indicau, de asemenea, necesitatea unor lucrări de reabilitare la podurile din zona Ciobănuș.

Primăria Asău spune că a făcut sesizări

După producerea incidentului, reprezentanții Primăriei Asău au susținut că au atras anterior atenția asupra problemelor existente la pod.

Potrivit administrației locale, sesizările transmise către administratorul drumului național ar fi rămas „fără ecou”, arată știripesurse.ro.

Starea podului și modul în care macaraua a ajuns să traverseze o structură cu restricție de 7,5 tone vor fi analizate de autoritățile competente.

La locul incidentului au fost trimise mai multe echipaje ale ISU Bacău.

Pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Asău, sat Ciobănuș, în urma unui eveniment în care un pod de fier a fost deteriorat. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime”, **a transmis sublocotenent Ancuța Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.**

Mașinile mici pot ocoli. Camioanele nu au pe unde

Traficul este dirijat de polițiști, iar pentru autoturisme a fost stabilită o rută alternativă pe străzile Piciorul Podului și Fudul Străjii, cu revenire în DN12A.

Problema rămâne însă pentru vehiculele de mare tonaj. Traficul greu este în continuare restricționat, întrucât în zonă nu există o rută locală corespunzătoare pentru astfel de vehicule.

Afectată este una dintre legăturile importante dintre județele Bacău și Harghita, DN12A asigurând circulația dinspre Onești și Comănești către Agăș, Ghimeș-Făget și mai departe spre Miercurea-Ciuc.

Foto news.ro

Original article:

<https://anchetaonline.ro/pod-rupt-pe-un-drum-national-o-macara-de-mare-tonaj-a-ramas-blocata-in-structura-344766/>