

Apă Canal 2000 SA recomandă: Protejați contoarele de apă împotriva înghețului!

By Dana Andrei - 27/11/2023



Apă Canal 2000 SA aduce la cunoștința utilizatorilor necesitatea luării de măsuri de protejare a instalațiilor de alimentare cu apă pentru a evita apariția problemelor legate de înghețul acestora.

Utilizatorii au obligația de a asigura protecția și integritatea fizică a contorului de apă, a vanelor ce echipează branșamentul și a căminului aferent, după cum prevede și regulamentul serviciului.

De precizat că în cazul funcționării anormale în condiții de îngheț, reparațiile și/sau înlocuirea contorului sunt efectuate de Operator pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului.

Pentru evitarea eventualelor disfuncționalități ale apometrului și a unor cheltuieli inutile, **societatea Apă Canal 2000 recomandă protejarea contoarelor de apă** cu materiale termoizolante care se înfășoară în jurul conductei de branșament și în jurul apometrului lăsând liber cadranul pentru a putea fi citit indexul consumului de apă, iar capacul de protecție al căminului de branșament trebuie să fie bine închis și protejat, prin utilizarea plăcilor din poliuretan sau polistiren extrudat.

În zilele geroase, fără zăpadă, protejați suplimentar rama și capacul cu o folie de plastic peste care puteți turna pământ, pentru a micșora inerția termică a componentelor care se află în căminul de contor. Asigurați-vă însă că pământul poate fi ușor de îndepărtat pentru a permite accesul la contor”, **transmit reprezentanții societății.**

Important: Verificați periodic starea căminului de apometru!

Este esențial de știut că în cazul în care aceste măsuri nu sunt luate, există posibilitatea ca apa care trece prin contoare să înghețe, în special în timpul nopții când consumul este redus și viteza de trecere a apei prin contor este mai mică. Acest fenomen nu numai că blochează alimentarea cu apă, dar poate duce și la deteriorarea apometrelor, caz în care acestea vor trebui reparate sau schimbate pe cheltuiala utilizatorilor.

În situația în care apometrul a înghețat, nu se folosește flacăra deschisă și nu se toarnă apă fierbinte peste acesta”, mai transmite societatea Apă Canal 2000 SA.

Atenție! Înainte de sosirea gerului, trebuie verificate și conductele de apă, precum și robinetii montați pe instalație, în vederea depistării pierderilor de apă care ar putea duce la înghețarea conductelor.

Reamintim faptul că în cazul unor probleme legate de înghețul apometrelor, precum și disfuncționalitățile în alimentarea cu apă și canalizarea apelor uzate, acestea pot fi semnalate la Call Center (non stop) al societății – tel. **0248 223 237.**

Foto descriptiv

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

<https://anchetaonline.ro/arghies-programul-lucrarilor-infrastructura-rutiera-perioada-27-29-noiembrie-126146/>

Original article:

<https://anchetaonline.ro/apa-canal-2000-recomanda-protejati-contoarele-de-apa-impotriva-inghetului-126166/>