

Incendiu la o pensiune din Rucăr! 25 de persoane s-au evacuat!

By Dana Andrei - 17/12/2023



La numărul unic de urgență 112 a fost făcută o sesizare de incendiu în zona acoperișului la o pensiune din comuna Rucăr.

Pompierii argeșeni au intervenit cu două autospeciale pentru stingerea incendiilor, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Foto: ISU Argeș

Incendiul s-a manifestat în zona coșului de fum, la aproximativ 25 mp din acoperișul unei pesniuni.

Din informațiile transmise de ISU Argeș aflăm că în interior erau cazate 25 de persoane, care s-au evacuat și nu au avut nevoie de intervenția paramedicilor SMURD.

Foto: ISU Argeș

Incendiul a fost localizat și lichidat înainte să se propage la întregul acoperiș, dar și la o altă construcției din apropiere.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost coșul de fum deteriorat”, **a transmis ISU Argeș.**

Statisticile arată că în perioada rece crește numărul de incendii la locuințele cetățenilor, cauzele principale fiind folosirea mijloacelor de încălzire cu defecțiuni sau nesupravegheate și necurățarea coșurilor de fum

Pentru reducerea numărului de incendii, pompierii recomandă următoarele:

- verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- tencuiți și spoiți cu var partea din pod a coșului de fum pentru a putea sesiza imediat fisurile;
- curățați canalele și coșurile de fum înaintea începerii sezonului rece;
- montați pe pardoseala combustibilă, în fața ușitei de alimentare cu combustibil, o tablă cu dimensiuni de 0,50×0,70 m;
- nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușita de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;
- dacă este necesară o protecție a construcției împotriva trăsnetului, sistemul de coș trebuie să fie de asemenea protejat, fie separat, fie prin protecția de ansamblu a construcției împotriva trăsnetului. Un sistem de coș metalic nu trebuie să servească drept protecție împotriva trăsnetului;

- un sistem de coș care traversează un perete sau un tavan din material combustibil, trebuie echipat cu o manșetă de protecție și/sau un separator, pentru a menține distanța corespunzătoare în raport cu materiale combustibile;
- depozitarea/amplasarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de un metru față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;
- nu lăsați sobele cu focul aprins atunci când părăsiți locuința sau înainte de culcare;
- nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit;
- se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze naturale la canalele de fum pentru focare alimentate cu altfel de combustibil (lemn, păcură, cărbune).

Reguli pentru instalarea sobelor cu și fără acumulare de căldură:

- sobele de metal se amplasează la distanța de 1 metru față de pereții din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde ușor (dacă pereții din lemn sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm.);
- izolarea se face prin căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm. dimensiunile sobei pe verticală și orizontală;
- sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă; dacă înălțimea picioarelor de la sobă depășește 25 cm. ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă care trebuie să depășească perimetrul sobei;
- nu este permis să se așeze, la mai puțin de 1 m față de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde;
- sobele din cărămidă tencuită vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor, prin îngroșarea zidăriei cosurilor la 25 cm. (în spațiul dintre coș și planșeu se va introduce un strat de azbest);
- coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m.

Foto: [ISU Argeș](#)

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro

<https://anchetaonline.ro/doua-masini-ciocnit-draganu-a1-avut-accident-intre-autoturism-130190/>

Original article:

<https://anchetaonline.ro/incendiu-pensiune-rucar-persoane-130302/>