

Incendiu într-o gospodărie din Davidești

By Daniela Neacșa - 10/10/2023



Pompierii argeșeni au intervenit seara trecută, în jurul orei 22:39, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de evacuare a fumului dintr-o gospodărie din comuna Davidești.

Ajunse la locul solicitării, echipele de intervenție au constatat că ardea funinginea din interiorul coșului, flăcările prezentând pericol de propagare la întreaga locuință.

Din fericire, pompierii argeșeni au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite, salvând astfel locuința.

Potrivit ISU Argeș, în urma evenimentului nicio persoană nu a fost rănită.

Pentru a evita astfel de incidente, ISU Argeș recomandă următoarele:

- asigurați verificarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană specializată, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
- curățați periodic coșurile de fum, întrucât funinginea rezultată prin arderea materialului lemnos și depusă în interiorul coșurilor de fum, pe fondul supraîncălzirii sobelor, se poate aprinde și provoca incendii, fie prin efect termic, fie din cauza jarului (scânteilor) ajunse în contact cu materialele combustibile din construcția locuinței;
- pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu lemne a sobei, se va monta o tablă metalică (cu dimensiunile 50 cm x 70 cm), astfel încât jarul căzut accidental din soba să nu intre în contact cu materialele combustibile și astfel să provoace un incendiu;
- nu utilizați lumânări sau alte surse de aprindere cu flacără deschisă în apropierea materialelor combustibile sau inflamabile.

foto descriptiv expressdebanat.ro

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro

<https://anchetaonline.ro/familia-arges-care-murit-cumplitul-accident-autocar-italia-inmormantata-116648/>

Original article:

<https://anchetaonline.ro/incendiu-intr-gospodarie-davidesti-116677/>