

Incendiu puternic în Pietroșani. Un bărbat a ajuns la spital

By Daniela Neacșa - 28/04/2026



Momente de panică noaptea trecută pentru o familie din comuna Pietroșani, după ce un incendiu le-a cuprins gospodăria.

La fața locului s-au deplasat de urgență patru echipaje de pompieri, alături de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU).

La sosirea salvatorilor, focul cuprinsese acoperișul locuinței și exista riscul ca flăcările să se extindă la întreaga casă. În urma evenimentului, a ars acoperișul pe o suprafață de

aproximativ 150 mp și s-au degradat bunurile din interiorul încăperilor construcției.

Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit o plagă la nivelul mâinii drepte. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital.

Potrivit ISU Argeș, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic, de la un coș, canal, burlan de fum amplasat ori neprotejat termic față de materialele combustibile.

Pentru a preîntâmpina astfel de evenimente nedorite, salvatorii argeșeni recomandă următoarele:

- coșurile pentru evacuarea fumului trebuie curățate de către personal specializat în domeniu cel puțin o dată pe an (în cazul utilizării de combustibil gazos) și cel puțin de două ori pe an (în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid și solid);

- nu este permis ca în coșuri să fie încastrate elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului (de ex. căpriori, grinzi, scânduri);

- la trecerea prin acoperiș se va lăsa o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară și elementele combustibile ale acoperișului;

- coșurile din zidărie vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:

- a) la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. În spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de izolator incombustibil (din zidărie, gips carton ignifug, clingherit ș.a.) sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă;

- b) la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;

- c) coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m;

- d) coșurile din zidărie vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile din zidărie netencuite;

- e) coșurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură sau paintă;

- f) de asemenea, în volumul podurilor coșurile din zidărie trebuie să fie spoite în var pentru depistarea la timp a eventualelor fisuri iar ușițele de vizitare trebuie să fie menținute în stare corespunzătoare.

Fiți responsabili și instalați un detector de incendiu în locuința dumneavoastră. Acesta va declanșa alarma încă din stadiu incipient al unui incendiu, ceea ce poate fi un factor important pentru salvarea locuinței și a vieții.

Foto:oradesibiu.ro/ descriptiv

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:



(VIDEO) Alertă în Bradu! Urs surprins lângă locuințele oamenilor

Original article:

<https://anchetaonline.ro/incendiu-puternic-in-pietrosani-un-barbat-a-ajuns-la-spital-313912/>