

UPDATE: Vestе bună pentru piteșteni! Furnizarea apei a fost reluată în zonele afectate

By Daniela Neacșă - 29/08/2026



Informații noi ora 19:09

Vestе bună pentru piteșteni! Avariile care au creat dificultăți în ultimele zile au fost remediate, iar furnizarea apei a fost reluată în toate zonele afectate.

Primarul municipiului Pitești, [Cristian Gentea](#), a anunțat că echipele de intervenție ale Apă Canal 2000 au finalizat lucrările pentru avariile produse în următoarele zone:

- strada Războieni, nr. 23-25;
- strada Războieni, nr. 19-21;
- strada Oituz, nr. 5;
- strada Oituz, bloc J16.

După finalizarea lucrărilor, au fost efectuate spălări ale rețelelor de alimentare cu apă. Acestea vor fi repetate punctual, dacă vor exista sesizări privind calitatea apei.

Mulțumim tuturor locuitorilor pentru înțelegere și suport. ”, transmite Cristian Gentea

Știrea inițială

O problemă apărută în noaptea de 27 spre 28 august la Stația de Pompare Războieni a provocat o serie de avarii în rețeaua de alimentare cu apă din mai multe [zone ale municipiului Pitești](#). Echipetele Apă Canal 2000 SA lucrează de mai bine de o zi pentru remedierea problemelor.

Potrivit Societății Apă Canal 2000 SA, totul ar fi pornit de la o serie de defecțiuni electrice la Stația de Pompare Războieni. Acestea au dus la arderea unor echipamente care asigură funcționarea automată a stației.

În urma incidentului, pompele au trecut automat la un regim de presiune impus, iar în rețeaua de alimentare cu apă s-a produs fenomenul cunoscut drept „lovitură de berbec”. Practic, variația bruscă de presiune a pus o presiune suplimentară pe conducte și instalații.



Sursă foto: Primăria Pitești

Efectele nu au întârziat să apară. Peste 20 de avarii au fost înregistrate în sistemul de pompare și distribuție a apei, în cartierele Războieni, Craiovei, Banat, Exercițiu, dar și pe platoul Prundu.

Avarii în rețeaua de alimentare cu apă, generate de defecțiuni electrice la Stația de Pompare Războieni

În noaptea de 27 spre 28 august, la Stația de Pompare Războieni s-au înregistrat căderi și fluctuații repetate de tensiune electrică. Defecțiunile de natură electrică au provocat arderea unor echipamente care asigură funcționarea automată a stației de pompare. În urma acestui incident, pompele au trecut automat la regimul de presiune impus, fapt care a generat fenomenul de „lovitură de berbec” în rețeaua de alimentare cu apă. Consecința a fost apariția a peste 20 de avarii în sistemul de pompare și distribuție, în cartierele Războieni, Craiovei, Banat, Exercițiu și pe platoul Prundu.

Echipele Apă Canal 2000 SA au intervenit pe tot parcursul zilei de 28 august, precum și în noaptea de 28 spre 29 august, pentru localizarea și remedierea avariilor.

<https://anchetaonline.ro/wp-content/uploads/2026/08/29/whatsapp-video-2026-08-29-at-11.43.29.mp4>

Intervențiile continuă și astăzi, 29 august, iar, dacă situația o va impune, lucrările vor continua și în cursul zilei de 30 august, până la remedierea tuturor problemelor apărute

<https://anchetaonline.ro/wp-content/uploads/2026/08/29/whatsapp-video-2026-08-29-at-11.43.39.mp4>

În paralel cu lucrările din teren, societatea face demersuri pentru înlocuirea echipamentelor electrice și de automatizare care au fost afectate. Scopul este ca Stația de Pompare Războieni să poată reveni la funcționarea normală și în regim automat.

Ne cerem scuze utilizatorilor afectați pentru disconfortul creat și îi asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru remedierea cât mai rapidă a avariilor și restabilirea funcționării normale a sistemului de alimentare cu apă. Apă Canal 2000 SA.”, transmit reprezentanții societății Apă Canal 2000 SA

Sursă foto/ video: Primăria Pitești

Original article:

<https://anchetaonline.ro/update-veste-buna-pentru-pitesteni-furnizarea-apei-a-fost-reluata-in-zonele-afectate-340416/>