

(VIDEO) Imagini de la Lacul Vidraru după alerta de poluare

By Ana Maria Tomescu - 13/03/2026



După ce autoritățile au anunțat un posibil incident de poluare în zona lacului Vidraru, au apărut și primele imagini care arată pata de combustibil formată pe luciul apei. Filmarea a fost publicată pe contul de Facebook „Aventuristic”. Internautul a observat o peliculă suspectă (posibil ulei sau motorină) pe apa rămasă în amonte de baraj.

<https://youtu.be/mTz4R9ii658>

Imediat după semnalarea situației, autoritățile au fost alertate, iar la fața locului au ajuns echipe de la Apele Române, Garda Națională de Mediu și reprezentanți ai Hidroelectrica, compania care administrează barajul Vidraru. Totodată, a fost convocat de urgență și

Comitetul pentru Situații de Urgență pentru a analiza situația.

Potrivit primelor verificări, o ambarcațiune s-ar fi scufundat în lacul de acumulare, iar combustibilul din rezervor ar fi ajuns la suprafața apei. Pentru a împiedica extinderea poluării, echipele Hidroelectrica au montat un baraj absorbant între versanții lacului, menit să oprească răspândirea peliculei de produse petroliere.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleată, a transmis că măsurile luate au ca scop izolarea zonei afectate și prevenirea propagării poluării în aval de baraj, în timp ce verificările continuă pentru a stabili exact amploarea incidentului.

<https://youtu.be/LDLwen5p2cE>

Foto captură video

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

<https://anchetaonline.ro/sursa-posibila-poluarii-vidraru-ambarcatiune-urmeaza-valuri-verificari-304530/>

Original article:

<https://anchetaonline.ro/video-imagini-lacul-vidraru-dupa-alerta-poluare-304628/>