

Momentul în care o platformă cu numere de Argeș pierde o roată pe Valea Oltului

By Daniela Neacșa - 21/08/2026



Un incident care putea avea urmări grave a avut loc joi seara, pe Valea Oltului. O platformă înmatriculată în Argeș, care transporta mai multe autoturisme, a pierdut una dintre roți în timp ce se deplasa pe șosea.

Momentul a fost surprins de camera de bord a altui participant la trafic și distribuit ulterior pe un [grup de Facebook](#). În imagini se vede cum roata din partea stângă-spate a platformei se

desprinde și ajunge pe contrasens, chiar în calea unei utilitare care circula regulamentar.

Șoferul utilitarei nu a mai putut evita impactul și a lovit roata desprinsă.



Vehiculul care a lovit roata desprinsă tracta, la rândul său, o altă dubă folosind o șufă. Pentru a evita o coliziune în lanț, conducătorul auto a frânat și a tras rapid de volan spre sensul opus.

[https://anchetaonline.ro/wp-](https://anchetaonline.ro/wp-content/uploads/2026/08/21/aqp_1swqisggmphpme6sufxq_zeu2z4isvl4nnpt3uja03thh5v36w3x6svpg3un5amzy_fxo_qzeggw.mp4)

[content/uploads/2026/08/21/aqp_1swqisggmphpme6sufxq_zeu2z4isvl4nnpt3uja03thh5v36w3x6svpg3un5amzy_fxo_qzeggw.mp4](https://anchetaonline.ro/wp-content/uploads/2026/08/21/aqp_1swqisggmphpme6sufxq_zeu2z4isvl4nnpt3uja03thh5v36w3x6svpg3un5amzy_fxo_qzeggw.mp4)

Platforma ar fi mers kilometri întregi fără roată

Potrivit persoanei care a realizat filmarea, conducătorul platformei și-ar fi continuat drumul mai bine de 10 kilometri, fără să își dea seama că a rămas fără una dintre roți.

[Șoferul care a surprins incidentul](#) mai spune că a reușit ulterior să îl oprească și să îi atragă atenția asupra problemei.

Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți dintre cei care au văzut filmarea au criticat starea tehnică a vehiculelor și lipsa unor verificări înainte de plecarea la drum.

Deci «profesionistul» cu platforma care a pierdut roata a mai mers 10 km? Să predea permisul cât mai repede posibil”, a comentat unul dintre internauți.

Alții au atras atenția asupra riscurilor la care sunt expuși ceilalți participanți la trafic atunci când vehiculele care transportă sau tractează autoturisme nu sunt verificate corespunzător înainte de plecare.

„Cer 1200-1500 de euro ca să-ți aducă o mașină din Germania și ei umblă cu platformele toate ruginite, de le zboară roțile.”

„Încă se mai trage la șufă? Mai ales dube și pe Valea Oltului. Dacă se loveau, să vezi atunci amenzi și cam adio, asigurări”, au mai comentat alți internauți

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, însă imaginile arată cât de repede se poate transforma o defecțiune tehnică într-un accident grav, mai ales pe un drum intens circulat precum Valea Oltului.

Sursă foto: captură video info trafic Valea Oltului/ Ovidiu Parita

Original article:

<https://anchetaonline.ro/momentul-in-care-o-platforma-cu-numere-de-arges-pierde-o-roata-pe-valea-oltului-339007/>