

(Video) O bucată din Autostrada A10 s-a prăbușit! Trafic deviat!

By Dana Andrei - 04/02/2023



Imagini incredibile filmate cu drona pe autostrada A10 Sebeș-Turda, acolo unde o bucată din șosea s-a prăbușit.

<https://youtu.be/-0IYI9fofFI>

Video: YouTube/Z

Traficul în zonă este afectat, acesta va fi închis pe sensul de deplasare Sebeș – Turda, pe sectorul cuprins între km 15+760 – 16+800.

Din data de 1 februarie, timp de 30 zile, traficul va fi afectat în zona menționată.

Pentru remedierea unor deficiențe apărute în ultima perioadă, la cererea constructorului, CNAIR a luat decizia ca, începând de miercuri, 01.02.2023, ora 08:00, timp de 30 de zile, traficul să fie închis pe sensul de deplasare Sebeș – Turda, de pe autostrada A10, pe sectorul cuprins între km 15+760 – 16+800.

Pe perioada instituirii restricțiilor traficul va fi deviat astfel: ieșirea de pe autostradă se va realiza prin nodul rutier Alba Iulia Nord, prin breteaua 3, către sensul giratoriu de pe DN 1, km 386+140, din care se va realiza și revenirea pe autostrada A10, prin utilizarea bretelei de acces 4”, **transmit reprezentanții [CNAIR](#) într-un comunicat de presă.**

De precizat că autostrada se află încă în perioada de garanție iar lucrările necesare vor fi efectuate de constructor din fonduri proprii

Foto: captura YouTube

Citiți, de asemenea, pe [anchetaonline.ro](https://www.anchetaonline.ro):



Atenție șoferi! Restricții de circulație pe Valea Oltului!

Original article:

<https://anchetaonline.ro/video-bucata-autostrada-prabusit-68420/>